

湖北鄂西地质基础工程有限公司地质灾害资质申报信息一览表

单位基本情况	单位名称		湖北鄂西地质基础工程有限公司									
	法定代表人		谭光荣		职务	党支部书记、总经理		技术负责人	祁志强	职务	副总经理、总工程师	
					职称	工程师				职称	高级工程师	
	地址		湖北省宜昌市夷陵区小溪塔冯家湾社区金地广场0001幢							邮编	443100	
	电话		0717-7855646		传真	0717-7855646			E-mail	540906129@qq.com		
	单位属性		企业单位	所属行政区	湖北	统一社会信用代码或组织机构代码		914205001826161390				
	申请资质类别			施工	申请等级	甲级		申请性质	新设			
现有资质等级				证号	422018140944		证书有效期至					
单位人员情况		工程地质	水文地质	环境地质	岩土工程	结构设计	工程测量	工程预算	其他相关	合计	非技术人员	
	高级职称	9			5		1		3	18	—	
	中级职称	8			6		5	3	8	30	—	
	初级	2					1		1	4	—	
	小计	19			11		7	3	12	52	9	
设备仪器情况	类别		单位	数量		类别		单位	数量			
	野外调查设备		台/套	3		质量检查设备		台/套	3			
	监测测试仪器		台/套	1		混凝土搅拌设备		台/套	20			
	计算机及制图		台/套	12		钢筋制作设备		台/套	16			
	测量定位设备		台/套	3		吊装设备		台/套	5			
	物探钻探设备		台/套	23		设计软件		台/套				
	工作车船		台/辆	2		其他		台/套	38			

备注：单位申报业绩见附页

序号	项目名称	业主单位	完成时间 (年月)	工作内容	合同额 (万元)	验收(评审) 专家组	业务 手册	保护人员 (人)	保护财产 (万元)	项目 规模
1	团风县（贾大线）地灾整治及水毁修复工程	团风县公路管理局	2019年07月	团风县（贾大线）地灾整治及水毁修复工程主要工作是对大崎山旅游公路K0+000至K14+500段两处比较大的地质灾害进行治理和该路段水毁防护边坡的修复以及部分损毁道路及防护设施的修复。	1262	王国清	有	0	0	中型
2	三峡库区后续地质灾害防治巴东县焦家湾至五里堆库岸防护工	巴东县库区地质灾害防治中新	2019年07月	巴东县焦家湾一五里堆库岸段位于巫峡与西陵峡之间的长江北岸，与巴东县新城区隔江相望，库岸内209国道通过，交通方便。主要防护方案为坡面格构锚固+干砌石护面，辅以坡面截排水沟、护脚挡墙及局部护坡挡墙。	519	苏爱军	有	0	0	中型
3	潮南区雷岭镇霞厝新村滑坡地质灾害治理工程	汕头市潮南区雷岭镇人民政府	2019年12月	该滑坡发生于2016年4月，因当地普降大到暴雨，造成大寨龙山山体边坡发生滑移，对坡下720多名群众生命财产安全造成严重威胁。滑坡主要治理方案为：抗滑桩+挡土墙+格构锚固+平面绿化+排水工程。	739	林伟成	有	0	0	中型
4	恩施市红土乡稻池村黄堰塘滑坡应急治理	恩施市红土乡人民政府	2019年05月	恩施市红土乡稻池村黄堰塘滑坡宽约240米、长约200米，滑坡威胁茅平公路和后缘、前缘共13户居民。滑坡治理方案为抗滑桩+截排水，后续增加桩周钢管注浆加固。	491	郭洪涛	有	0	0	中型
5	利川市文斗乡民族中学-卫生院北侧危岩崩塌防治	利川市文斗镇人民政府	2020年04月	利川市文斗乡民族中学-卫生院北侧危岩崩塌斜坡长约240m，陡崖上危岩常发生危岩崩塌现象，在坡脚设置扶壁式挡土墙，在坡面设置格构锚固和被动柔性网防护，局部坡面采取护面墙防护，另辅以监测工程。	544	牟方敏	有	0	0	中型
6	湖北省三峡库区后续地质灾害防治巴东县西壤坡链接不稳定斜坡治理工程	巴东县库区地质灾害防治中心	2019年09月	钻孔灌注抗滑桩24根及冠梁挂网喷锚护坡、预应力锚索格构护坡、坡面浆砌石填补、浆砌石挡土墙、护脚毛石混凝土挡土墙、截排水沟浆砌石、C30混凝土115.80m3等工作内容。	691	苏爱军	有	0	0	中型