

内蒙古煤矿设计研究院有限责任公司地质灾害资质申报信息一览表

单位基本情况	单位名称		内蒙古煤矿设计研究院有限责任公司										
	法定代表人		宿威俊		职务	董事长		技术负责人	张德军		职务	总工程师	
					职称	教授级高级工程师					职称	教授级高级工程师	
	地址		内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路69号心想是城商务综合体15层1501							邮编	010020		
	电话		0471-3158172		传真	0471-3158172			E-mail	88949369@qq. com			
	单位属性		企业单位	所属行政区	内蒙古	统一社会信用代码或组织机构代码		91150100114111489N					
	申请资质类别			设计	申请等级	甲级		申请性质	新设				
现有资质等级				证号	内国土资地灾设资字第（2010003）号		证书有效期至						
单位人员情况		工程地质	水文地质	环境地质	岩土工程	结构设计	工程测量	工程预算	其他相关	合计	非技术人员		
	高级职称			4	16	16	1	5		42	—		
	中级职称	2				6		2		10	—		
	初级					1				1	—		
	小计	2		4	16	23	1	7		53			
设备仪器情况	类别		单位	数量		类别		单位	数量				
	野外调查设备		台/套			质量检查设备		台/套					
	监测测试仪器		台/套			混凝土搅拌设备		台/套					
	计算机及制图		台/套	24		钢筋制作设备		台/套					
	测量定位设备		台/套	11		吊装设备		台/套					
	物探钻探设备		台/套			设计软件		台/套	10				
	工作车船		台/辆	3		其他		台/套					

备注：单位申报业绩见附页

序号	项目名称	业主单位	完成时间 (年月)	工作内容	合同额 (万元)	验收(评审) 专家组	业务 手册	保护人员 (人)	保护财产 (万元)	项目 规模
1	鄂尔多斯市蒙泰范家村煤业有限公司范家村煤矿安全隐患综合治理方案	鄂尔多斯市蒙泰范家村煤业有限公司	2020年05月	本项目隐患治理方案是：裂缝填充、掩埋露头煤、拆除及清理遗留的建筑物、表土剥离、场地平整、隔层填埋、回填作业、最终覆土、顶部平整、恢复植被、监测和管护。	8	苏利明	有	420	1500	中型
2	内蒙古蒙西煤炭有限责任公司(蒙西煤矿、库里火沙兔煤矿)排土场集中连片综合治理方案	内蒙古蒙西煤炭有限责任公司	2020年04月	本项目治理方案是：联合削坡整形、排土场边坡进行网格围埂护坡、排土场顶部设置挡水围堰及导流渠、覆土，撒播草籽、管护工程。	12	高明源	有	520	5000	大型
3	内蒙古珠江投资有限公司青春塔煤矿排矸场渣体稳定性评价报告	内蒙古珠江投资有限公司	2019年03月	本项目排矸场稳定性治理方法是：排矸场修建挡水围埂、修建排水沟、削坡、种植林草、建立边坡监测系统。	15	朴永春	有	300	1200	中型
4	内蒙古恒东集团宏亚煤炭有限公司煤矿安全隐患治理方案及措施	内蒙古恒东集团宏亚煤炭有限公司	2018年09月	本项目隐患治理方案是：自上而下分台阶剥离，挖除着火体，采用黄土覆盖煤层露头，以内排方式回填剥挖坑，然后进行土地平整和覆土、浆砌石骨架护坡，种植林草设计、监测和管护。	7	李相泽	有	228	800	中型
5	棋盘井矿区绿色矿山集中连片治理方案	鄂托克旗煤炭行业协会	2020年04月	本项目治理方案是：排土场联合削帮削坡、表土回填、网格围埂护坡、修筑排水渠、堤坝、道路，撒播草籽、管护工程。	18	高明源	有	256	3000	中型
6	内蒙古三维资源集团小鱼沟煤炭有限公司小鱼沟煤矿排矸场边坡稳定性评价报告	内蒙古三维资源集团小鱼沟煤炭有限公司	2020年08月	本项目排矸场稳定性治理方法是：排矸场修建挡水围埂、修建排水沟、削坡、种植林草、建立边坡监测系统。	10	朴永春	有	230	2000	中型
7	内蒙古利民煤焦有限责任公司煤矿棋盘井第二水源地保护方案	内蒙古利民煤焦有限责任公司	2020年12月	本项目水源地保护方案是：留设水源地保护煤柱、隔离充水水源、进行注浆封堵、隔断充水通道、设泄水巷、建设井下排水系统、井下水处理后综合利用。	14	高明源	有	150	1500	中型
8	内蒙古华通瑞盛能源有限公司兴旺露天矿边坡稳定验算分析与评价报告	内蒙古华通瑞盛能源有限公司	2020年12月	本项目排矸场稳定性治理方法是：排矸场修建挡水围埂、修建排水沟、削坡、种植林草、建立边坡监测系统。	10	朴永春	有	200	1500	中型