

中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司地质灾害资质申报信息一览表

单位基本情况	单位名称	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司									
	法定代表人	顾晋		职务	董事长		技术负责人	余小奎	职务	技术负责人	
				职称	教授级高级工程师				职称	教授级高级工程师	
	地址	上海市普陀区武宁路409号							邮编	200063	
	电话	021-22015888		传真	021-62574087			E-mail	ecepdi@ecepdi.com		
	单位属性	企业单位	所属行政区	上海	统一社会信用代码或组织机构代码		913101011323005077				
	申请资质类别		施工	申请等级	甲级		申请性质	新设			
现有资质等级			证号	沪规土资地灾施资字第（201840002）号		证书有效期至					
单位人员情况		工程地质	水文地质	环境地质	岩土工程	结构设计	工程测量	工程预算	其他相关	合计	非技术人员
	高级职称	12	9		5	5	9	6	7	53	—
	中级职称	6	1	1		1	5	2	2	18	—
	初级	2						2		4	—
	小计	20	10	1	5	6	14	10	9	75	
设备仪器情况	类别		单位	数量		类别		单位	数量		
	野外调查设备		台/套	79		质量检查设备		台/套	2		
	监测测试仪器		台/套	35		混凝土搅拌设备		台/套	1		
	计算机及制图		台/套	336		钢筋制作设备		台/套	1		
	测量定位设备		台/套	102		吊装设备		台/套	1		
	物探钻探设备		台/套	21		设计软件		台/套	25		
	工作车船		台/辆	16		其他		台/套			

备注：单位申报业绩见附页

序号	项目名称	业主单位	完成时间 (年月)	工作内容	合同额 (万元)	验收(评审) 专家组	业务 手册	保护人员 (人)	保护财产 (万元)	项目 规模
1	江苏阚山发电有限公司煤场封闭工程岩溶施工勘探及地基处理	上海上电电力工程有限公司	2018年11月	工程场地内主要为灰岩，岩溶地质灾害发育程度主要为中等，局部强烈。本工程新建干燥棚、防风抑尘墙主要采用灰岩作为天然地基持力层，岩溶顶板可能会失稳产生塌落或沉陷，采取向溶洞中充灌水泥浆或水泥砂浆进行处理。	242	牛明斋	有	30	4000	中型
2	合肥市龙泉山生活垃圾焚烧发电PPP项目建设总承包（EPC）工程项目边坡治理施工	合肥龙泉山环保能源有限责任公司	2020年07月	合肥市龙泉山生活垃圾焚烧发电PPP项目建设总承包（EPC）工程位于安徽省合肥市肥东县桥头集镇，是安徽境内最大规模垃圾焚烧发电项目。边坡高度约15m，采用混凝土挡墙进行边坡治理。	985	郭华卫	有	130	2500	中型
3	申能安徽平山电厂二期工程岩溶施工勘察及岩溶地基处理项目	淮北申能发电有限公司	2020年09月	本次岩溶治理项目注浆加固共灌注1:0.5水泥浆量3800.73立方米和1:0.7水泥浆量2668.72立方米。根据注浆质量检查结果，岩溶地基的注浆处理效果是理想的，达到了预期目标。	580	常鹏	有	200	4500	中型
4	中电工程浙江青田东源镇、万山乡35MWp复合利用光伏发电项目光伏发电及配套输变电EPC工程边坡治理	中能建（青田）新能源有限公司	2021年01月	小型滑塌为工程场地主要地质灾害类型，本次采用锚杆进行支护，并进行边坡护面，监测结果表明，治理效果理想。	180	叶华	有	50	600	中型
5	苏通GIL综合管廊工程涉水涉堤专项监测及防渗处理	国网江苏省电力公司	2019年03月	为降低管廊施工及后期运营对长江堤防的影响，需要进行防渗处理地质灾害工作。大堤防渗处理采用钻孔咬合桩防渗墙方案。南岸管廊穿越南岸长江大堤，大堤防渗采用高压旋喷桩防渗墙方案。	350	高正荣	有	400	4000	中型
6	铜北500kV变电站新建工程边坡治理施工	国网安徽省电力公司	2019年07月	铜北500kV变电站场地地面标高为18.10m~36.30m（1985国家高程基准），站址最终设计标高为28.00m。采用挡土墙进行边坡治理，效果良好。	450	张尚安	有	110	3000	中型