

山东省煤田地质规划勘察研究院地质灾害资质申报信息一览表

单位基本情况	单位名称	山东省煤田地质规划勘察研究院									
	法定代表人	李小彦		职务	处级		技术负责人	鲁孟胜	职务	正科级	
				职称	其他				职称	研究员	
	地址	山东省济南市历城区经十路33699号							邮编	250104	
	电话	0531-68972826		传真	0531-68972828			E-mail	943903327@qq. com		
	单位属性	事业单位	所属行政区	山东	统一社会信用代码或组织机构代码		123700006806716161				
	申请资质类别		勘查	申请等级	甲级		申请性质	新设			
现有资质等级			证号	鲁自然资地灾勘资字第20192215009号		证书有效期至					
单位人员情况		工程地质	水文地质	环境地质	岩土工程	结构设计	工程测量	工程预算	其他相关	合计	非技术人员
	高级职称	3	8	2			1	1	10	25	—
	中级职称	4	8	5					11	28	—
	初级										—
	小计	7	16	7			1	1	21	53	
设备仪器情况	类别		单位	数量		类别		单位	数量		
	野外调查设备		台/套	7		质量检查设备		台/套			
	监测测试仪器		台/套	3		混凝土搅拌设备		台/套			
	计算机及制图		台/套	13		钢筋制作设备		台/套			
	测量定位设备		台/套	4		吊装设备		台/套			
	物探钻探设备		台/套	9		设计软件		台/套			
	工作车船		台/辆	1		其他		台/套			

备注：单位申报业绩见附页

序号	项目名称	业主单位	完成时间 (年月)	工作内容	合同额 (万元)	验收(评审) 专家组长	业务 手册	保护人员 (人)	保护财产 (万元)	项目 规模
1	山东省岩溶发育区地质环境调查（泰安段）	山东省国土资源厅	2019年01月	1. 查明地质环境背景，进一步完善岩溶地下水系统划分方案，总结区内岩溶地下水富集及循环运移规律 2. 查明岩溶水资源开发利用现状及岩溶塌陷、地下水污染等地下水环境问题成因机理	180	卫正润	有	1300	0	大型
2	山东省重要地质灾害隐患点勘察2018五标段	山东省地质环境监测总站	2019年01月	通过多种勘察手段查明辛寨下峪村崩塌、寺头镇于家庄北滑坡、辉渠镇前崮山沟村滑坡、王坟镇西股村泥石流地质灾害危险程度	70	逯光明	无	300	0	中型
3	山东省地质灾害应急处置及演练项目无人机航拍	山东省地质环境监测总站	2019年01月	通过倾斜航空摄影、控制测量、三维模型处理等勘察手段，建立地质灾害体立体模型，清晰显示地质灾害体真实状况，查明地质灾害体的面积，体积等参数。	43	逯光明	有	150	0	中型
4	2020年山东省地质灾害核查A10	山东省地质环境监测总站	2020年12月	对潍坊市地质灾害隐患点进行排查，对典型地质灾害隐患点进行无人机3D建模航拍	40	逯光明	有	577	2146	大型
5	山东省岩溶发育区地质环境调查（泰安段，续作）	山东省自然资源厅	2020年09月	查明区内岩溶发育区主要地质环境问题；开展岩溶水资源开发利用现状调查；开展岩溶发育区地下水动态监测，构建岩溶发育区地下水监测网络并完善岩溶地质环境调查数据库	180	何庆成	有	1300	0	大型
6	2019年山东省地面沉降监测三项委托服务	山东省地质环境监测总站	2019年11月	对山东滨海平原区进行1、GPS调查测量与数据处理；2、水准测量路线建设；3、二等水准调查测量与数据处理	182	逯光明	有	1000	0	大型
7	安丘市大盛镇白石岭村西采空塌陷地质灾害专项地质调查项目	安丘市自然资源和规划局	2020年11月	1、摸清采空塌陷位置，范围，规模，形成程时间、危险性和责任主体等情况；2、根据调查结果，对采空塌陷区域顶板稳定性和突发性坍塌的危险性进行评价；3、编制采空区平面及断面分布图并提交成果报告	38	逯光明	有	200	0	中型
8	潍坊洪灾沿线区域地灾排查与信息化预防项目	潍坊市自然资源和规划局	2020年12月	对潍坊市过去两年洪灾沿线区域进行地灾排查，开展信息化预防和治理工作	40	逯光明	有	577	2146	大型