

湖南省煤田地质局第五勘探队地质灾害资质申报信息一览表

单位基本情况	单位名称	湖南省煤田地质局第五勘探队									
	法定代表人	钟社教		职务	队长		技术负责人	陈国钦	职务	总工程师	
				职称	高级工程师				职称	高级工程师	
	地址	湖南省郴州市北湖区南岭大道1080号							邮编	423000	
	电话	0735-7519651		传真	0735-7519651			E-mail	smkwd_128@sina.com		
	单位属性	事业单位	所属行政区	湖南	统一社会信用代码或组织机构代码		12430000447461700Q				
	申请资质类别		勘查	申请等级	甲级		申请性质	新设			
现有资质等级		甲级	证号	432017120137		证书有效期至		2021年02月28日			
单位人员情况		工程地质	水文地质	环境地质	岩土工程	结构设计	工程测量	工程预算	其他相关	合计	非技术人员
	高级职称	9	4	1	2	2			1	19	—
	中级职称	26	3	1	2	2			4	38	—
	初级	1	1	1	1	1			1	6	—
	小计	36	8	3	5	5			6	63	
设备仪器情况	类别		单位	数量		类别		单位	数量		
	野外调查设备		台/套	14		质量检查设备		台/套	8		
	监测测试仪器		台/套	7		混凝土搅拌设备		台/套			
	计算机及制图		台/套	47		钢筋制作设备		台/套			
	测量定位设备		台/套	49		吊装设备		台/套			
	物探钻探设备		台/套	40		设计软件		台/套			
	工作车船		台/辆	3		其他		台/套			

备注：单位申报业绩见附页

序号	项目名称	业主单位	完成时间 (年月)	工作内容	合同额 (万元)	验收(评审) 专家组	业务 手册	保护人员 (人)	保护财产 (万元)	项目 规模
1	宜章县关溪乡锡塘村小江口组滑坡地质灾害治理工程勘查	宜章县国土资源局	2019年04月	本次完成主要工作量：1:500地形测量0.2km ² ，1:200剖面测量1.26km；工程勘探：376m/20孔；取样24个；圆锥动力触探3m/5孔，标准贯入试验9次/9孔；岩土样测试20件。	12	朱天林	有	125	1700	中型
2	嘉禾县龙潭镇江山岭滑坡地质灾害治理工程勘查	嘉禾县自然资源局	2019年09月	本次完成主要工作量：1:500地形图测量0.76km ² ，1:500剖面测量750m；1:500平面测量0.76km ² ；工程勘探291m/20孔；标准贯入试验8次；岩土样测试14件，水质分析2件。	27	杨建新	有	205	2000	中型
3	汝城县暖水镇步阳村上洞组滑坡地质灾害治理工程勘查	汝城县自然资源局	2019年09月	本次完成主要工作量：1:500地形图测量0.5km ² ，1:500剖面测量152m；1:500平面测量0.5km ² ；工程勘探133.7m/10孔；标准贯入试验6次；岩土样测试12件，水质分析2件。	15	何占珍	有	122	1600	中型
4	怀化市鹤城区分水坳滑坡、自燃、环境恢复综合治理勘查	鹤城区自然资源分局	2019年10月	本次完成主要工作量：1:500地形测量0.02Km ² ，1:500剖面测量0.9km/3条，1:2000水工环地质填图0.02Km ² ，钻探423m/21孔，岩土样测试28组。	20	郭爱国	有	100	3000	中型
5	嘉禾县晋屏镇广塘村滑坡重大地质灾害治理工程详细勘查	嘉禾县自然资源局	2020年01月	本次完成主要工作量：地形测量0.263km ² ，剖面测量1.52km/9条；工程勘探176m/10孔；取样24个；圆锥动力触探3.6m/6孔，标准贯入试验22次/11孔；岩土样测试24件；探槽7个。	14	朱天林	有	210	2000	中型
6	会同县炮团侗族苗族乡集镇公路滑坡地质灾害治理勘查	会同县自然资源局	2020年04月	本次完成主要工作量：1:500地形图测量0.012km ² ，1:500剖面测量：0.2km/3条；平面测量0.012km ² ；工程勘探130.1m/4孔；圆锥动力触探1.5m/3孔；岩土样测试9件。	10	吴矿山	有	113	1300	中型