

辽宁省矿产勘查院有限责任公司地质灾害资质申报信息一览表

单位基本情况	单位名称	辽宁省矿产勘查院有限责任公司										
	法定代表人	张晓辉		职务	总经理		技术负责人	庞洪伟		职务	总工程师	
				职称	其他					职称	高级工程师	
	地址	辽宁省沈阳市皇姑区宁山中路42号							邮编	110031		
	电话	024-86274980		传真	024-86862032			E-mail	421633361@qq.com			
	单位属性	企业单位	所属行政区	辽宁	统一社会信用代码或组织机构代码		91210100MA0XPQJM53					
	申请资质类别		施工	申请等级	甲级		申请性质	新设				
现有资质等级		乙级	证号	212020240008		证书有效期至		2023年06月29日				
单位人员情况		工程地质	水文地质	环境地质	岩土工程	结构设计	工程测量	工程预算	其他相关	合计	非技术人员	
	高级职称	3					1	1	3	8	—	
	中级职称	6	1		1		17	2	17	44	—	
	初级							1		1	—	
	小计	9	1		1		18	4	20	53		
设备仪器情况	类别		单位	数量		类别		单位	数量			
	野外调查设备		台/套	12		质量检查设备		台/套	3			
	监测测试仪器		台/套	9		混凝土搅拌设备		台/套				
	计算机及制图		台/套	27		钢筋制作设备		台/套				
	测量定位设备		台/套	36		吊装设备		台/套				
	物探钻探设备		台/套	19		设计软件		台/套	5			
	工作车船		台/辆	8		其他		台/套	2			

备注：单位申报业绩见附页

序号	项目名称	业主单位	完成时间 (年月)	工作内容	合同额 (万元)	验收(评审) 专家组长	业务 手册	保护人员 (人)	保护财产 (万元)	项目 规模
1	鞍山市城区周边铁矿矿山地质环境治理示范工程（2015年度）（第十标段）	鞍山市国土资源局	2020年01月	削坡整形工程、平台平整工程、客土及土壤改良工程、种植工程、道路工程、排水工程、灌溉工程、养护工程	469	姜玉成	无	600	5000	大型
2	恒力厂区东侧山体防护工程三标段	大连长兴岛经济区规划建设局	2020年09月	土石方工程、边坡清理、格构梁、客土喷播、锚索钻孔、截水沟、跌水沟、排水沟、绿化及主要设备和材料采购等。	2361	赵丰田	无	500	5000	大型
3	宁城县水泉沟矿区原和盛矿区矿山地质环境恢复治理工程施工	宁城县国土资源局	2018年11月	削高填低工程，回填工程，覆土工程，种植工程	192	李占春	无	150	1000	中型
4	宁城县水泉沟矿区原和盛矿区矿山地质环境恢复治理补充工程施工	宁城县国土资源局	2018年11月	土方工程、石方工程、植被工程及辅助工程	331	李占春	无	150	1000	中型
5	通化市千叶湖小区不稳定边坡治理工程施工	锦州北方四环有限责任公司	2018年12月	锚杆工程、主动防护网工程等	70	王卫东	无	450	2000	中型
6	北营公司青山二期工程	本溪北营钢铁（集团）股份有限公司（矿业公司）	2019年12月	治理区域面积约为39.69亩，施工内容包括削坡整形工程、平台平整工程、客土工程、种植工程、支撑挡板客土工程、灌溉工程及排水工程。	519	冯东向	无	600	10000	中型