

重庆市勘测院地质灾害资质申报信息一览表

单位基本情况	单位名称	重庆市勘测院									
	法定代表人	陈翰新		职务	院长		技术负责人	冯永能	职务	岩土总工程师	
				职称	教授级高级工程师				职称	教授级高级工程师	
	地址	重庆市江北区电测村231号							邮编	400023	
	电话	023-67959705		传真	023-67959705			E-mail	529619563@qq. com		
	单位属性	事业单位	所属行政区	重庆	统一社会信用代码或组织机构代码		12500000450385315D				
	申请资质类别		勘查	申请等级	甲级		申请性质	新设			
现有资质等级		甲级	证号	502018120387		证书有效期至		2021年02月28日			
单位人员情况		工程地质	水文地质	环境地质	岩土工程	结构设计	工程测量	工程预算	其他相关	合计	非技术人员
	高级职称	8	6	5	15					34	—
	中级职称	5	4	5	7					21	—
	初级	1	1	1						3	—
	小计	14	11	11	22					58	
设备仪器情况	类别		单位	数量		类别		单位	数量		
	野外调查设备		台/套	14		质量检查设备		台/套			
	监测测试仪器		台/套	26		混凝土搅拌设备		台/套			
	计算机及制图		台/套	176		钢筋制作设备		台/套			
	测量定位设备		台/套	83		吊装设备		台/套			
	物探钻探设备		台/套	60		设计软件		台/套	43		
	工作车船		台/辆	19		其他		台/套			

备注：单位申报业绩见附页

序号	项目名称	业主单位	完成时间 (年月)	工作内容	合同额 (万元)	验收(评审) 专家组	业务 手册	保护人员 (人)	保护财产 (万元)	项目 规模
1	重庆龙湖创安照母山项目危岩治理工程勘查	重庆龙湖创安地产发展有限公司	2019年08月	完成水平钻孔87.5m/5孔，垂直钻孔225.1m/15孔，探槽23.4m/3条，三维激光扫描面积2800m ² 。查明该大型危岩体威胁对象为两栋11F高层建筑，威胁对象的等级为较重要。	38	何平	有	200	4000	中型
2	长嘉汇与阳光100之间南滨路危岩整治工程勘查	重庆市南滨路管理委员会	2019年06月	完成水平钻孔156.2m/10孔，垂直钻孔368.1m/20孔；三维激光扫描面积5000m ² ；探槽65m/5条。查明了该大型危岩带危害对象为南滨路及车、行人，威胁对象的等级为较重要。	57	任幼蓉	有	300	4000	中型
3	江津区滨江新城荷花路一期滑坡治理工程勘查	重庆市江津区滨江新城开发建设有限公司	2019年01月	完成钻孔638.10m/45孔，探井30.5m3/3井，现场剪切试验3个。查明了该小型滑坡威胁对象为坡顶1栋5层民房和拟建道路施工人员及后期运营安全，威胁对象的等级为较重要。	45	杨德全	有	100	1000	中型
4	重庆市两江新区龙兴园区危岩整治一期工程勘查(三标段)	重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司	2018年03月	完成水平钻孔418.9m/16孔，垂直钻孔193.5m/9孔。查明该大型危岩体威胁对象为盛唐大道行车、行人安全及和合家园小学师生安全，威胁对象的等级为重要。	74	吕韬	有	400	4500	中型
5	重庆市两江新区龙兴园区危岩整治二期工程勘查(二标段)	重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司	2018年04月	完成水平钻孔323.5m/14孔，垂直钻孔185.4m/10孔。查明该大型危岩体威胁对象为航空产业园区及10-6道路的行车、行人安全，威胁对象的等级为重要。	63	张天友	有	300	3500	中型
6	渝北区N6片区危岩治理工程勘查	重庆北飞实业有限公司	2018年06月	完成水平钻孔93.5m/5孔，垂直钻孔245m/12孔，三维激光扫描面积2500m ² ，探槽14.5m/4条。查明该大型危岩带威胁对象为N6片区项目内3栋8F高的住宅，威胁对象的等级为较重要。	35	周小亮	有	300	5000	中型
7	重庆轨道交通二号线黄花园站外侧危岩带排危工程勘查	重庆市轨道交通(集团)有限公司	2020年01月	完成水平钻孔203.7m/9孔，垂直钻孔109.4m/5孔。查明该大型危岩体威胁对象为轨道二号线黄花园站、黄花园立交的行车、行人，威胁对象的等级为重要。	38	高培德	有	400	4000	中型